

УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Красногвардейском районе гор. Санкт-Петербурга 31.05.2012 года)

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

Материалами установлено, что:

в период с 15 час. 00 мин. «3» апреля 2013 года по 13 час. 00 мин. «5» апреля 2013 года на основании распоряжения начальника ОНД Красногвардейского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу – Батдыева Руслана Тейркуловича №2-14-176 от «20» февраля 2013 года, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Конторская, дом 20, на объекте защиты, используемом (эксплуатируемом) в процессе осуществления своей деятельности ТСЖ "Конторская 20", проводилась плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в ходе которой в 13 час. 00 мин. «5» апреля 2013 года выявлены нарушения требований пожарной безопасности, в том числе требования таких нормативных документов как:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 «О противопожарном режиме»); Строительные нормы и правила СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (Приняты и введены в действие с 01.01.1998 постановлением Минстра России от 13.02.1997 №18-7)

(указывается время, адрес, место совершения нарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. Не организовано проведение эксплуатационных испытаний пожарных ограждений на крыше с составлением соответствующих актов испытаний ППР в РФ п.24.
2. Эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника (в помещении консьержа) ППР в РФ п.42.в.
3. Эксплуатируются светильник со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренный конструкцией светильника (в подвале) ППР в РФ п.42.в.
4. Дверь помещения машинного отделения, не имеет требуемого предела огнестойкости (EI 30) п.п.5.14,7.22 СНИП 21-01-97*.
5. Выход из лестничной клетки на чердак не предусмотрен через противопожарную дверь 2-го типа п.8.4 СНИП 21-01-97*.
6. Не представлен акт (не реже 2 раз в год) проверки качества огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций чердака ППР в РФ п.21.
7. В лестничной клетке оборудовано место для консьержа ППР в РФ п.23.к.

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частями 1, 3 и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях (№195-ФЗ от 30.12.2001), далее КоАП России

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь статьями 29.9, 23.34 КоАП России и принимая во внимание с учетом требований части 2 статьи 4.4 КоАП России, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего состава административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП России и рассмотрение дел, о которых подведомственно одному и тому должностному лицу, административное наказание, назначается в пределах санкции, предусматривающей